59914128 HANSA SPANN-MUTTER, M42X1.5, SW 38

EAN: **4015474275751** static.hansa.com/59914128



- Ersatzteile
- Wartung für Unterputz-Einbaukörper

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschlussgröße	**M42x1.5**
Schlüsselweite (SW)	**38 mm**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026