

**MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw.
Fliesenrandmontage - Platin**

MADISON

27 502 370

- Ausladung 225 mm
- Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 185 mm
- Höhe bis Luftsprudler 140 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Auslauf Ø 70 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 60 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Durchfluss Auslauf max. 23 l/min
- Durchfluss Schlauchbrausegarnitur max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)


Eigensicher gegen Rückfließen.

**Empfohlenes Zubehör****Perfecto Montagesystem -**


12 614 970 90



27 502 370
mm [inches]
1:10



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen

**MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw.
Fliesenrandmontage - Platin**

MADISON

27 502 370


Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_8 Belgaqua_21-380-2 EPD-DOR-20230287
 -IBA-DE Umwelt-
 Produktdeklarat

**MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw.
Fliesenrandmontage - Platin**

MADISON

27 502 370



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	12 502 970 90	Druckschlauch 1/2" x 1/2" x 400 mm -	2,00	2
1	20 000 370-08	MADISON Seitenventil , rechtsschließend , kalt - Platin	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	27502370-08	MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin		
4	20 000 371-08	MADISON Seitenventil , linksschließend , warm - Platin	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	27502370-08	MADISON Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin		
2	13 502 380-08	MADISON Wannenauslauf mit Umstellung für Standmontage - Platin	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
5	27 703 370-08	MADISON Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	27703360-08	MADISON Schlauchbrausegarnitur für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Platin		